

-Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»



Система менеджмента качества

ИНСТРУКЦИЯ №7






о мерах пожарной безопасности
в столярном цехе

СМК МИ 33-01-2021

Вводится в действие
Приказом № 158-О
От «13» 04 20 21 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК МИ 33-01-2021
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 2 из 7
Инструкция о мерах пожарной безопасности в столярном цехе	Версия 1

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

<p>Разработал Инженер по пожарной и технологической безопасности  <u>С.М. Тулиглович</u> "___" _____ 20__ г.</p>	<p>Согласовано Проректор по общим вопросам, председатель КЧС и ОПБ  <u>Г.В. Иващенко</u> Руководитель управления по АХР  <u>Ю.В. Поварнин</u> Начальник юридического отдела  <u>Ю.С. Петровская</u></p>
<p>Проверил Начальник отдела по качеству образовательной деятельности  <u>В.В. Коршунова</u> "___" _____ 20__ г.</p>	

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК МИ 33-01-2021
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 3 из 7
Инструкция о мерах пожарной безопасности в столярном цехе	Версия 1

1 Общие требования пожарной безопасности

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности, разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", устанавливает основные требования пожарной безопасности на объектах общественного питания ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» и правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий и помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, а также за своевременное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на заведующего цехом. Допуск рабочих к работе цехе осуществляется только после прохождения противопожарного инструктажа.

2 Требования к территории и помещениям.

2.1 Территория, прилегающая к зданию, должна своевременно очищаться от древесных отходов, мусора. Складирование пиломатериалов должно осуществляться в соответствии с планом-схемой. Не допускается складирование пиломатериалов в противопожарном разрыве зданий и сооружений. Проезды, подъезды к зданию в любое время года должны быть свободными и содержаться в исправном состоянии.

2.2 При входе в здание (участок) на дверях должно быть выполнено обозначение категории помещения и класс зоны по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.3 Средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, ящики с песком и др.) должны содержаться в исправном состоянии.

2.4 Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Во время рабочей смены двери могут закрываться только на внутренние, легко открываемые запоры.

2.5 Готовая продукция по окончании рабочей смены должна складироваться в специально отведенные места (склады). В помещениях цеха должны быть вывешены знаки пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за пожарную безопасность и номер телефона вызова пожарной охраны.

2.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить в не отведенных для этой цели местах;
- пользоваться открытым огнём;
- хранить пиломатериалы в количестве, превышающем сменную потребность;
- оставлять неубранную готовую продукцию, масла, олифы, лаки, клей, древесные отходы по окончании работы.

2.7 Деревообрабатывающие станки должны быть оборудованы местными отсосами. Запрещается работать в случае отключения системы вентиляции и пневмотранспорта. Собранные в циклонах отходы древесины необходимо своевременно убирать. Не реже одного раза в смену необходимо очищать от стружек и древесной пыли технологическое и электрическое оборудование, а строительные конструкции помещений и электросветильники – не реже одного раза в две недели.

2.8 Смазка трущихся частей оборудования и подшипников должна проводиться строго в сроки, установленные графиком. При повышении температуры подшипников выше 45-50°C оборудование должно быть остановлено для устранения причин перегрева.

2.9 Запрещается при обработке древесины эксплуатировать станки и агрегаты с неисправностями.

3 Требование к электроустановкам.

3.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и другими нормативными документами по электроэнергетике.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК МИ 33-01-2021
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 4 из 7
Инструкция о мерах пожарной безопасности в столярном цехе	Версия 1

3.2 Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения).

3.3 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- пользоваться неисправными электророзетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- эксплуатировать электрические провода, кабели с поврежденной изоляцией;
- эксплуатировать электросветильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться в производственных помещениях электронагревательными приборами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

4 Требование к покрасочным работам.

4.1 При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков, красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проёмами или на открытых площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать ёмкости с горючими веществами только перед использованием.
- лаки, краски, растворители, клеи и другие горючие жидкости должны храниться в специальном помещении;
- рабочие должны иметь одежду, исключающую образование статического электричества.

4.2 Нанесение лаков, красок на поверхности изделий допускается только кистями, покраска пульверизатором категорически запрещается.

4.3 Пролитые на пол горючие жидкости следует немедленно убирать при помощи песка, опилок.

5 Действия при пожаре.

5.1 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения должен незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 или 112, а по сотовому 010 или 101 в пожарную охрану (при этом назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию); по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара, сохранности материальных ценностей.


5.2 Руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара должны:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану;
- прекратить все работы;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны.
- в случае быстрого распространения огня, повышения температуры, увеличения концентрации дыма и других факторов, угрожающих жизни и здоровью, немедленно всем работникам покинуть помещение;
- организовать встречу пожарных подразделений и оказать им всяческое содействие.

Разработчик:

Инженер по пожарной и ТБ

(должность)


(подпись)

С.М. Тулиглов

(ФИО)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК МИ 33-01-2021
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 5 из 7
Инструкция о мерах пожарной безопасности в столярном цехе	Версия 1

ЛИСТ РАССЫЛКИ

[illegible]

Подпись лица, производшего рассылку _____ / _____ /
(Должность, ФИО) (подпись)

Дата рассылки « » 20 г.

