

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Е.В. Рудой
« 8 » 01 2024 г.



Система менеджмента качества




ИНСТРУКЦИЯ №7
о мерах пожарной безопасности
в столярном цехе

СМК МИ 33-01-2024

Вводится в действие
Приказом № 158-0
От « 13 » 04 20 21 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК МИ 30-01-2024
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 2 из 6
Инструкция о действиях дежурного персонала общежития при возникновении пожара	Версия 1

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

<p>Разработал Инженер по пожарной и технологической безопасности  С.М. Тулиглович " 8 " 01 2024.</p>	<p>Согласовано Проректор по общим вопросам, председатель КЧС и ОПБ  Г.В. Иващенко Начальник юридического отдела  Ю.С. Петровская</p>
<p>Проверил Начальник отдела по качеству образовательной деятельности  В.В. Коршунова " 8 " 01 2024.</p>	

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК МИ 33-01-2024
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 3 из 7
Инструкция о мерах пожарной безопасности в столярном цехе	Версия 1

1 Общие требования пожарной безопасности

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности, разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", устанавливает основные требования пожарной безопасности на объектах общественного питания ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» и правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий и помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, а также за своевременное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на заведующего цехом. Допуск рабочих к работе цехе осуществляется только после прохождения противопожарного инструктажа.

2 Требования к территории и помещениям.

2.1 Территория, прилегающая к зданию, должна своевременно очищаться от древесных отходов, мусора. Складирование пиломатериалов должно осуществляться в соответствии с планом-схемой. Не допускается складирование пиломатериалов в противопожарном разрыве зданий и сооружений. Проезды, подъезды к зданию в любое время года должны быть свободными и содержаться в исправном состоянии.

2.2 При входе в здание (участок) на дверях должно быть выполнено обозначение категории помещения и класс зоны по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.3 Средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, ящики с песком и др.) должны содержаться в исправном состоянии.

2.4 Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Во время рабочей смены двери могут закрываться только на внутренние, легко открываемые запоры.

2.5 Готовая продукция по окончании рабочей смены должна складироваться в специально отведенные места (склады). В помещениях цеха должны быть вывешены знаки пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за пожарную безопасность и номер телефона вызова пожарной охраны.

2.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить в не отведенных для этой цели местах;
- пользоваться открытым огнём;
- хранить пиломатериалы в количестве, превышающем сменную потребность;
- оставлять неубранную готовую продукцию, масла, олифы, лаки, клей, древесные отходы по окончании работы.

2.7 Деревообрабатывающие станки должны быть оборудованы местными отсосами. Запрещается работать в случае отключения системы вентиляции и пневмотранспорта. Собранные в циклонах отходы древесины необходимо своевременно убирать. Не реже одного раза в смену необходимо очищать от стружек и древесной пыли технологическое и электрическое оборудование, а строительные конструкции помещений и электросветильники – не реже одного раза в две недели.

2.8 Смазка трущихся частей оборудования и подшипников должна проводиться строго в сроки, установленные графиком. При повышении температуры подшипников выше 45-50°C оборудование должно быть остановлено для устранения причин перегрева.

2.9 Запрещается при обработке древесины эксплуатировать станки и агрегаты с неисправностями.

3 Требование к электроустановкам.

3.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и другими нормативными документами по электроэнергетике.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК МИ 33-01-2024
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 4 из 7
Инструкция о мерах пожарной безопасности в столярном цехе	Версия 1

3.2 Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения).

3.3 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- пользоваться неисправными электророзетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- эксплуатировать электрические провода, кабели с поврежденной изоляцией;
- эксплуатировать электросветильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться в производственных помещениях электронагревательными приборами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

4 Требование к покрасочным работам.

4.1 При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков, красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проёмами или на открытых площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать ёмкости с горючими веществами только перед использованием.
- лаки, краски, растворители, клеи и другие горючие жидкости должны храниться в специальном помещении;
- рабочие должны иметь одежду, исключающую образование статического электричества.

4.2 Нанесение лаков, красок на поверхности изделий допускается только кистями, покраска пульверизатором категорически **запрещается**.

4.3 Пролитые на пол горючие жидкости следует немедленно убирать при помощи песка, опилок.

5 Действия при пожаре.

5.1 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения должен незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 или 112, а по сотовому 010 или 101 в пожарную охрану (при этом назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию); по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара, сохранности материальных ценностей.


5.2 Руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара **должны**:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану;
- прекратить все работы;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны.
- в случае быстрого распространения огня, повышения температуры, увеличения концентрации дыма и других факторов, угрожающих жизни и здоровью, немедленно всем работникам покинуть помещение;
- организовать встречу пожарных подразделений и оказать им всяческое содействие.

Разработчик:

Инженер по пожарной и ТБ

(должность)



(подпись)

С.М. Тулиглов

(ФИО)